

Assemblea de la Comunitat de Regants del Reg Major d'Orxeta

17.01.2016

Punt 3 O.D.:

- Informe d'obres i activitats

Al llarg de l'any 2015 s'han realitzat les tasques pròpies del manteniment, tant dels assuts com de la sèquia major i de la bassa de regulació.

S'ha procedit a tallar les males herbes i posterior fumigació amb herbicides al llarg de tot el canal de la sèquia major. Aquesta operació es repeteix aproximadament cada quatre / cinc mesos.

També s'han detectat i eliminat embossos produïts per rails en diferents zones on la sèquia esta entubada. El cas més notori és el del pas pel Hortet de Pura, on la sèquia està formada amb tubs de formigó d'un metre, de manera que cada junta permet l'entrada d'arrels i aquestes dificulten el pas de l'aigua i la re-embassa fins superar l'entrada del braçal de la Font de Mira. En aquest cas s'han obert diversos registres per realitza un control periòdic sobre les mateixes, ja que la solució de fumigar no és possible per tractar-se d'arrels d'arbres.

En un altre ordre de coses s'ha arreglat la paleta de Darrere la Torre (millorant l'accessibilitat de la mateixa), s'ha procedit a netejar el tram de sèquia que transcorre pel Alcovó de la Fàbrica, i posteriorment s'ha revisat l'estat del mateix . També en aquest lloc s'ha posat una tanca i una porta per a restringir l'accés per la part nord, evitant amb això embossos i vessaments d'aigua. S'ha procedit a tapar el forat que hi havia al tubo entre el Teular i l'Almadrava. Finalment dins de l'apartat d'obres s'ha realitzat un desaigüe al riu, al final del braçal de la senda Baldó. Per la seva proximitat a la bassa constituirà el seu sobreeixidor natural en cas de necessitat.

En aquest punt s'informa als comuners de les incidències motivades per les desaparició / trencament reiterada de diferents paletes en el tram de la corba del Collao i que apunta presumptament als propietaris d'una caseta situada sota el talús de la carretera. Aquestes persones no han atès les diverses raons plantejades, pel que hem posat la seva situació en coneixement de Serveis Socials i de la Guàrdia Civil. A manera preventiva hem anul·lat provisionalment les paletes d'aquest tram que actualment no s'estan utilitzant.

Per acabar en el apartat de manteniment de sèquies indicar que hem aplicat en el braçal del Sego l'acord adoptat pel Sindicat en la Junta del 1 de febrer de 2015 pel qual, davant la inacció dels propietaris en el manteniment del braçal i previ avís formal a aquests, personal del Sindicat de Reg ha procedit a la neteja de l'esmentat braçal repercutint el cost que aquesta acció ha motivat als propietaris responsables del manteniment. Després (al punt 7) farem una proposta en relació a aquest tema.

En l'assut del Molí, aprofitant el període de sequera d'agost, s'ha realitzat obres consistents en pavimentar amb formigó l'embocadura de la sèquia i disposar una reixa que faja de filtre, evitant d'aquesta manera l'acumulació de canyes, fulles i branques en la comporta de regulació de l'assut.

Hem mantingut el programa de neteja de la bassa previst des del passat any el que ha evitat males olors en les cases propers.

També informar que a la bassa s'està instal·lant un mecanisme de mesurament de l'aigua embassada (actualment en fase d'ajust) que permetrà ser consultat des de l'exterior per les persones interessades. Igualment s'ha instal·lat sobre la caseta de la bassa una estació de mesurament de temperatures i precipitacions. Els registres es podran consultar a la pàgina web de la Comunitat.

Finalment informar que no va ser possible realitzar la canalització del riu des de la Font de Xoi fins l'assut de la Serviera per diverses raons, però aquesta Junta vol destacar les facilitats donades per part de l'Ajuntament i agrair la seua col·laboració, així com de manera personal a la col·laboració prestada per Vicente Olcina.